

## **PANATERM Ver6.0変更内容(2016.4.25更新分)**

### **1.02.0035/2.02.0035 → 1.02.0038/2.02.0038 変更内容詳細**

#### ●バージョン情報

対象	内容	バージョン
Setup	32bit版 インストーラ	1.02.0038
	64bit版 インストーラ	2.02.0038
PANATERM	PANATERM本体	6.0.0.8
ParameterConverter	パラメータファイル変換ソフト	1.0.0.9
SimMotor	シミュレーション用ソフト	2.0.0.10
Setup (USBDriver)	32bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	1.00.0000
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ インストーラ	2.00.0000
USBDriver	32bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0
	64bit版 USB通信用デバイスドライバ	1.0.0.0

#### ●仕様変更内容

No	対象	内容
1	PANATERM	MINAS-A5II, MINAS-A6, MINAS-A6Nの定義ファイルを更新しました。
2	PANATERM	下記に示す不具合2件を修正しました。

#### ●不具合修正履歴

No	機能	現象
1	試運転	試運転動作中に異常停止することがある点を修正しました。
2	フィットゲイン(2自由度制御対応)	測定中に異常停止することがある点を修正しました。